

ORiNプロバイダ登録チェックリスト

記入日: 2022 / 5 / 27

項目		登録内容	備考
登録者情報	会社名	株式会社デンソーウェーブ	
	住所	〒470-2297 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番地	
	電話番号		
	担当者	IoTサポート窓口	
	担当者 e-mail アドレス	iot-support@denso-wave.com	
プロバイダ情報	機能概要	KEYENCE製レーザー変位計LK-G3000 シリーズからUSB接続でデータを取得するプロバイダです。	
	プロバイダ利用料	<input type="checkbox"/> 有償 (円)	
	ライセンス体系		
	DLL名	CaoProvKEYENCELK-G3000LkIF.dll	
	ベンダ名	KEYENCE	
	モジュール名	LK-G3000LkIF	
	ProgID	CaoProv.KEYENCE.LK-G3000LkIF	
	対象機器(名称・型番・型式等)	LK-G3000, LK-G3000P, LK-G3000V, LK-G3000PV	
	開発言語	Microsoft Visual C++ 2010	
	MFC使用の有無(VC/VB系の場合)	<input type="checkbox"/> 有	
	モジュール依存情報	KeyUsbDrv.dll,LkIF.dll	
	ファイルサイズ	249KB	
	DCD (Device Capability Definition)	<input type="checkbox"/> 有 ファイル名:	
ORiN2 SDKに同梱	<input checked="" type="checkbox"/> 有		
実装状況	クラス実装	CaoProvController	<input checked="" type="checkbox"/> 実装済
		CaoProvVariable	<input checked="" type="checkbox"/> 実装済
		CaoProvRobot	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoProvFile	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoTask	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoCommand	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoExtension	<input type="checkbox"/> 実装済
		CaoMessage	<input type="checkbox"/> 実装済
	エラーコードの妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済	
	動作確認(注1)	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済 CaoTesterにて動作を確認	
ウイルスチェック	チェックソフト名称	Microsoft Defender	
	エンジンバージョン	1.1.19200.5	
	パターンバージョン	1.363.2024.0	
サポート体制	サポート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (<input checked="" type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> FAX)	
	サポート連絡先	iot-support@denso-wave.com	
	サポート費用(年間)	<input type="checkbox"/> 有償 (円)	
	ソース公開	<input type="checkbox"/> 有	
	ソースの二次利用	<input type="checkbox"/> 可	
ドキュメント	取扱説明書(注1)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ファイル名: KEYENCE_LK-G3000LkIF_ProvGuide_en.pdf, KEYENCE_LK-G3000LkIF_ProvGuide_ja.pdf	
	取扱説明書以外のドキュメント	<input type="checkbox"/> 有 ファイル名:	
特記事項			承認
			

(注1) この項目がチェックされていない場合は承認されません。

ORiN協議会